




ściana przednia




ściana tylna








ściana górna - widok skrzyni leżącej




ściana dolna - widok skrzyni leżącej



ściana boczna



widok stołu z góry po zdjęciu podstawy z kołami oraz pokryw



widok stołu z przodu z zamontowanymi nogami

